




Sealmaster MAGNETA

MG 321 / 421 / 521 / 621



GEBRUIKSAANWIJZING / INSTRUCTIONS FOR USE / GEBRAUCHSANWEISUNG /
INSTRUCCIONES PARA EL USO / MODE D'EMPLOI / INSTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES
PARA USO / BRUGSANVISNING / BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET / KASUTUSJUHEND /
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NAVODILA ZA UPORABO / NÁVOD K POUŽITÍ /
KULLANIM KILAVUZU / NÁVOD NA POUŽITIE / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NEDERLANDS

HANDLEIDING

1. Kontroleer of het voltage zoals aangegeven op de machine overeenkomt met de netspanning.
2. Schroef de Sealmaster MAGNETA op een tafel vast (Let op: bij gebruik van een voetbediening de machine ± 2 cm. over de rand van de tafel laten uitsteken) of op een daarvoor verkrijgbaar onderstel.
3. Stop de stekker in het stopcontact en zet de machine aan door middel van de aan/uit schakelaar.
4. De juiste sealijd wordt bepaald door de dikte van het te sealen materiaal. Maak eerst een proefseal met de regelknop op stand 4 of 5. Leg de verpakking met de te sealen zijde over de sealbalk en druk de arm geheel naar beneden. De ingebouwde elektromagneet houdt de arm in neerwaartse stand totdat seal- en koeltijd zijn verstreken, hierna springt de arm vanzelf weer open. Uiterraard heeft dunne folie een kortere sealijd nodig (regelknop op stand 2 - 3) dan dikke folie (regelknop op stand 6 - 8). De ideale sealijd is eenvoudig te vinden door een aantal proefseals te maken.
5. Om de overtollige folie af te snijden drukt u, direct nadat de arm gesloten is, de rode meshouder boven op de arm in en beweegt deze, binnen de tijd dat de sealarm dicht gedrukt is, naar links en naar rechts (fig. 1.).

Onderhoud:

BIJ ONDERHOUD AAN DE MACHINE ALTIJD EERST DE STEKKER UIT HET STOPKONTAKT HALEN !!

ONDERHOUD, REPARATIES EN/OF VERANDERINGEN AAN DE MACHINE MOGEN NIMMER DOOR ONBEVOEGDEN WORDEN UITGEVOERD !!

6. Is de PTFE bekleding van de sealbalk versleten en/of de sealdraad doorgebrand, dan moet deze worden vervangen. Draai de twee schroeven uit de sealbalk en trek de sealbalk uit het apparaat. Steek een nieuwe, of de gerepareerde, sealbalk in de daarvoor bestemde stekerbussen en zet de sealbalk weer vast met de twee schroeven. Let op dat de sealdraad, welke uit het midden op de sealbalk is gemonteerd, in gesloten stand precies onder het midden van het rubber ligt.

NOTE: Indien e.e.a. is doorgebrand kontroleer dan ook het siliconenrubber in de aandrukarm. Als dit ingebrand is dient ook dit vervangen te worden.

7. Is het mesje bot geworden of beschadigd, dan kan het, door de rode meshouder op de arm ingedrukt te houden, met een tangetje, uit dehouder worden getrokken en door een nieuw mesje worden vervangen (fig. 2.).

ENGLISH

MANUAL

1. Ensure that the voltage shown on the machine corresponds with your main supply.
2. Fix the Sealmaster MAGNETA to the optional available support or on a table (take care that the front of the machine exceeds about 2 cm. the edge of the table).
3. Switch on the machine with the on/off switch.
4. The sealing time will vary according to the thickness of the material to seal. Make a trial seal by turning the adjusting knob on the left side of the machine to position 4 or 5, place the material over the sealing bar and press the arm down. The built-in electro-magnet keeps the arm in position until sealing and cooling time have elapsed. In case the seal is not good increase or decrease the sealing period. Thin film needs a short sealing period (control knob set at 2-4), thicker film a longer period (set at 6-8).
5. The film can be cut by pushing the red knifeholder down and moving it along the arm whilst the arm is pressed down (fig. 1.).

Maintenance:

FOR ANY MAINTENANCE ON THE MACHINE, ALWAYS SWITCH OFF THE MACHINE BY TAKING THE PLUG OUT OF THE SOCKET.

MAINTENANCE, REPAIR AND/OR CHANGES OF THE MACHINE SHOULD BE EXECUTED BY QUALIFIED PEOPLE ONLY.

6. When the PTFE cover on the sealing bar has become burnt or worn, it should be replaced. Unscrew the sealingbar and lift both ends at the same time. Replace the new sealingbar, or the repaired one, in the machine and fix it with the screws. Take care that the sealwire, which has been mounted eccentrically on the sealbar, is exactly in the middle of the rubber when the sealing arm is in a closed position.

NOTE: If the PTFE has been burnt, it can be that the silicone rubber has also been burnt. Please check and replace if necessary.

7. A worn knife can be replaced by simply pushing down the red knifeholder, pull out the old knife and replace it by a new one. It is recommended that pliers are used (fig. 2.).

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Prüfen Sie die Netzspannung.
2. Schrauben Sie das Gerät auf einen Tisch fest.
3. Schalten Sie das Gerät durch Betätigung des EIN/AUS-Schalters ein.
4. Die richtige Schweißzeit wird durch die Folienstärke bestimmt. Um eine Probeschweißung zu machen, wird der Zeitregelknopf auf 5 gestellt. Der Beutel wird zwischen die beiden Schweißbalken gelegt, nun schließen Sie den Oberarm. Das eingebaute Elektromagnet sorgt für den nötigen Andruck und bleibt für die Dauer der eingestellten Schweiß- und Abkühlzeit geschlossen. Probeschweißungen ergeben, welche Zeit für eine gute Schweißnaht erforderlich ist.
5. Durch herunterdrücken und verschieben des Messerschlittens nach links und nach rechts, während des Schweiß- und Kühlvorgangs, kann die überschüssige Folie abgeschnitten werden (fig 1.).

Pflege des Gerätes:

FÜR WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN UNBEDINGT GERÄT ABSCHALTEN UND NETZSTECKER ZIEHEN !!

INSTANDHALTUNG, REPARATUREN UND ÄNDERUNGEN DER GERÄTE DÜRFEN NUR DURCH QUALIFIZIERTE FACHLEUTE DURCHGEFÜHRT WERDEN.

6. Wenn der PTFE-Bezug und/oder das Schweißband der Schweißelektrode verbrennt oder abgenutzt ist, soll man diese erneuern. Die beiden Schrauben an den Enden der Schweißelektrode lösen und die Schweißelektrode nach oben herausziehen. Stecken Sie eine neue, oder überholte, Schweißelektrode in die Steckerhülse und schrauben Sie die Schweißelektrode mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, daß die Schweißelektrode richtig montiert ist, weil das Schweißband auf der Schweißelektrode nicht mittig montiert ist.
ACHTUNG: Wenn das PTFE verbrannt ist, könnte es sein, daß der Silikonstreifen auch verbrannt ist. Bitte kontrollieren Sie dies und entfernen Sie es wenn nötig.
7. Ist das Messer stumpf oder beschädigt, so kann man durch eindrücken des Messerschlittens das Messer aus der Halterung mit einer Zange entnehmen und ein neues Messer einsetzen (fig. 2.).

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Comprobar la tensión de la red.
2. Fijar la Sealmaster MAGNETA al soporte o a una mesa (procuren que la parte frontal de la maquina sobre salga 2 cms. del borde de la mesa).
3. Poner la máquina en marcha con el on/off interruptor.
4. El tiempo de soldadura necesario es función del espesor del polietileno. Para realizar pruebas de soldadura, colocar los botones de regulación situados a la izquierda de la máquina en la posición 4 ó 5, colocar el polietileno a soldar sobre la barra selladora y presionar después el brazo hacia abajo. El electroimán mantendrá el brazo en esta posición durante el tiempo de soldadura y de enfriamiento. Un material fino necesita un tiempo de soldadura más breve (botón sobre posición 2 ó 4). Un material espeso, un tiempo de soldadura más largo (botón en posición 6 ó 8). Después de algunos ensayos, se puede determinar el tiempo mínimo necesario para obtener una buena soldadura.
5. Para cortar, se aprieta el botón rojo en la parte superior del brazo, y se mueve rápidamente la cuchilla hacia la izquierda o hacia la derecha cuando el brazo está colocado sobre la barra selladora (fig. 1.).

Mantenimiento:

PARA CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DESENCHUFAR DE LA RED.

EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIOS EN LA MÁQUINA, DEBEN ESTAR HECHOS POR PERSONAS CALIFICADAS.

6. Cuando se queme o se desgaste el PTFE, debe cambiarse, sacar la barra selladora de la máquina y colocar otra. El PTFE está sujeto al borde inferior de la barra soldadora por medio de una cinta adhesiva.

NOTE: Cuando el PTFE se ha quemado, tiene que verificar si la cinta de silicona se ha quemado también. En caso afirmativo, debe reemplazarse.

7. Cuando la cuchilla está rota o deteriorada, se puede, apretando el botón rojo en la parte superior del brazo, sacar la cuchilla con unas pinzas y se sustituye por otra cuchilla (fig. 2.).

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

1. Contrôler le voltage et brancher la machine; celle-ci est immédiatement prête à l'emploi sans aucun pré-chauffage.
2. Fixer la Magnéta sur une table (si une pédale est utilisée, il est nécessaire de fixer la machine en laissant 2 cm. d'espace pour la chaîne entre l'avant de la machine et la table) ou sur un support (en option).
3. Mettez la machine en marche en appuyant sur l'interrupteur on/off.
4. Le temps de soudure est fonction de l'épaisseur du film à souder. Faites un essai en positionnant le bouton du temps de soudure en position 4 - 5, placer alors le film à souder sur la barre de soudure et appuyer à fond sur le bras. L'électro aimant incorporé maintient le bras dans cette position jusqu'à l'expiration des temps de soudure et de refroidissement. Un matériel fin nécessite un temps de soudure court (2 - 4) et un matériel épais un temps plus long (6 - 8).
5. Si nécessaire, on peut couper la partie au dessus de la soudure à l'aide du couteau pressant le bouton rouge et en le faisant passer d'un coté à l'autre du bras, lorsque celui-ci est abaissé (pendant la soudure). (fig. 1.).

Entretien:

POUR TOUTE MAINTENANCE DE LA MACHINE IL FAUT, AU PRÉALABLE, LA DEBRANCHER DE SON ALIMENTATION ELECTRIQUE.

LA MAINTENANCE, LES REPARATIONS OU LES MODIFICATIONS, DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES SEULEMENT.

6. Le remplacement du revêtement PTFE de la barre de soudure, lorsqu'il est brûlé ou usé, s'effectue en dégagéant la barre au moyen des vis fixées aux extrémités. Le PTFE est fixé à la partie inférieure de la barre de soudure au moyen d'un ruban adhésif et peut donc être aisément remplacé.

NOTE: Si le PTFE est brûlé, contrôler le caoutchouc et le remplacer si nécessaire.

7. Si le couteau est usé ou abîmé, on peut l'extraire de son support en pressant le bouton et en même temps le tirant à l'aide d'une pince. Agir de façon similaire pour le remplacer (fig. 2.).

ITALIANO

INSTRUZIONI PER L'USO

1. Controllare che il voltaggio sia esatto.
2. Fissare la Sealmaster MAGNETA sul supporto (a richiesta) o sopra un tavolo (fare attenzione: la macchina deve sporgere di almeno 2 cm. dal bordo del tavolo).
3. Accendere la macchina azionando l'interruttore on/off.
4. Il tempo di saldatura varia a seconda dello spessore del materiale da saldare. Fare una prova di saldatura posizionando il potenziometro sulla posizione 4 o 5. posizionando il materiale sopra la barra saldante e spingendo a fondo la barra. L'elettromagnete incorporato mantiene la barra in pressione fino all'espletamento della saldatura e del raffreddamento. Se la saldatura non risulta soddisfacente, aumentare o diminuire il tempo di saldatura a seconda dei casi. Un materiale sottile necessita di un breve tempo di saldatura (2 - 4) e un materiale di elevato spessore di un tempo più lungo (6 - 8).
5. La pellicola può essere tagliata premendo il tagliatore e facendolo scorrere lungo la barra mentre la suddetta è chiusa durante la saldatura.

Manutenzione:

STACCARE SEMPRE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O PULIZIA DELLA MACCHINA

LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFEITUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

6. Quando la copertura di PTFE sulla barra saldante risulta corrosa o usurata, deve essere sostituita. Svitare la barra saldante e sollevare entrambe le estremità contemporaneamente. Sostituire con la nuova barra saldante, o con quella riparata e fissare le viti. Fare attenzione che la resistenza, che è stata montata eccentrica sulla barra, si trovi nel centro della gomma quando la barra superiore è chiusa. La copertura di PTFE è fissata sopra la barra saldante da un nastro adesivo ed è quindi semplice la sua sostituzione.

N.B.: Se il PTFE è bruciato, può darsi che anche la gomma al silicone lo sia. Si prega di controllare e sostituirli se necessario.

7. La lama usurata può essere sostituita semplicemente premendo il portalame, estraendo la vecchia lama e inserendone una nuova. E' consigliabile usare pinze (fig. 2).

PORTUGU

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Verifique se a voltagem da máquina corresponde à mesma voltagem da sua fonte de alimentação eléctrica (Tomada).
2. Fixe a máquina ao seu suporte ou a uma mesa (A máquina deve ser colocada a cerca de 2 cm da ponta da mesa).
3. Ligue o interruptor On/Off existente na máquina.
4. O tempo de soldagem varia de acordo com a espessura do "plástico" a soldar. Faça um teste de soldagem pondo o botão de controle do tempo de soldagem no ponto 4 ou 5. Coloque o material sobre a barra de soldagem e carregue no braço da máquina ou no pedal pressionando para baixo. O electroimã incorporado na máquina mantém o "braço" na posição correcta até o tempo de soldagem e o tempo de arrefecimento se completarem. No caso de a soldagem não se apresentar eficiente diminua ou aumente o tempo de soldagem conforme achar necessário. O "plástico" de espessura mais "fina" necessita de pouco tempo de soldagem (O botão de controle deve ser colocado no ponto 2 - 4) e o "plástico" de espessura mais "grossa" necessita de um período mais longo (ponto 6 - 8).
5. O "plástico" pode ser cortado fazendo deslizar a lâmina de corte ao longo do "braço" da máquina enquanto este está sendo pressionado para baixo (Figura 1).

Manutenção:

PARA QUALQUER OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESLIGUE SEMPRE A MÁQUINA RETIRANDO A FICHA DA TOMADA.

TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PESSOAL QUALIFICADO.

6. Quando a cobertura de tela de "PTFE" na barra de soldagem estiver queimada ou gasta necessita de ser substituída. Levante os dois lados da barra de soldagem ao mesmo tempo. Substitua por uma nova barra de soldagem ou repare a barra usada com nova tela e verifique se a resistência de soldagem se encontra exactamente em contacto com o meio da borracha de silicone quando o braço da máquina está pressionado para baixo.

NOTA: Se a tela se queimou provavelmente a borracha de silicone que está por cima da barra também. Verifique e substitua-a se for necessário.

7. Quando a lâmina deixar de cortar pode ser substituída, empurrando a lâmina para trás introduzindo uma nova (recomenda-se o uso de uma pinça fig. 2).

DANSK

BRUGSANVISNING

1. Kontrollér at den på maskinen angivne strømtilslutning stemmer overens med kontakten.
2. Fastgør Sealmaster MAGNETA til standen (ekstraudstyr) eller på et bord. Vær opmærksom på at fronten af maskinen skal gå ca. 2 cm ud over bordkanten.
3. Tænd for maskinen på ON/OFF-knappen.
4. Svejsetiden er afhængig af folietykkelsen. Prøv derfor at lave nogle prøvesvejsninger, hvor potentiometeret på siden af maskinen står på 4-5. Læg folien på svejsebarren og tryk derefter pedalen ned. Den indbyggede magnet holder kæben nede indtil endt svejse- og køletid. Er svejsningen ikke tilfredsstillende, kan potentiometeret justeres og ny svejsning kan foretages. Tynd folie kan svejses (ved 2-4), tykkere folie (ved 6-8).
5. Overskæring af folien sker ved at trykke knivholderen ned og føre denne på tværs af kæben under svejse- og køletiden. (fig. 1).

Vedligeholdelse:

VED VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN SKAL STRØMMEN ALTID AFBRYDES.

REPARATION M.V. BØR KUN FORETAGES AF KVALIFICERET PERSONALE.

6. Når PTFE stykket over svejsetræden er slidt (mørkebrunt) eller ødelagt, bør dette skiftes. Løsn skruerne på siderne af svejsebarren og løft denne i begge sider på en gang. Montér en ny svejsebarre, eller den gamle med nye dele, og montér den på maskinen.
Vær opmærksom på at svejsetræden skal ligge i center af trykket fra siliconelisten, når svejsekæben er lukket.
- NB! Ved udskiftning af over PTFE bør siliconelisten ligeledes checkes og om nødvendigt udskiftes.
7. Når kniven er slidt eller knækket kan denne udskiftes ved at trykke knivholderen ned, hive kniven ud og sætte en ny. Det kan anbefales evt. at benytte en fladtang. (fig 2).

SVENSKA

BRUKSANVISNING

1. Kontrollera nätspänningen och sätt i kabeln.
2. Montera fast maskinen på tillhörande golvstativ eller på ett bord (obs maskinens front placeras ca 2 cm från bordets kant).
3. Tryck på on-knappen (röd).
4. En korrekt svetstid är beroende av tjockleken samt kvalitén på folien. Gör en försöksvets med tideratt i läge 4 - 5. Lägg plasten över svetsbacken och pressa ned mottrycksamen. Armen läses i nedpressat läge under svetstiden och återgår till ursprungsläget efter svets- och kyltid. Prova ut den lämpligaste inställningen genom att försöka slita upp den svetsada påsen. Själva plasten skall börja "ge sig" innan själva svetsfogen brister - Då har du rätt inställd tid. Skulle plasten nästintill smälta (fagen blir bubblig istället för plan) skall du sänka tiden något. Tunnare folie (ca 0,03) behöver kortare tid ca 2 - 4, tjockare (ca 0,08) ca 6 - 8, tjocklek därmellan runt 5 (detta gäller tramp. PE-folie).
5. Vid avskärning: Pressa ned knivhållaren och för knivsläden snabbt över folien under tiden armen är i nedpressat läge (fig.1).

Underhåll:

OBS: STÄNG ALLTID AV MASKINEN GENOM ATT DRA UR KONTAKTEN INNAN DU BÖRJAR.

VID BEHOV AV REPARATION BØR DETTA UTFÖRAS AV EN SERVICETEKNIKER

6. Förslitning på svetsback - När PTFE skyddet (glasfiberväven) över svetsbandet börjar bli bränt lossa de yttre fästskruvarna och lyft hela svetsbacken rakt upp genom att ta tag i ytterkanterna på backen. Riv loss det gamla PTFE et och innan du sätter på nytt kolla så att inte även svetsbandet blivit bränt. Om så är fallet bytes både PTFE onvägen under svetsbandet, svetsbandet och det övre zon PTFE et ut. Normalt räcker det att byta det sistnämnda. Förslitning mottrycksback- En bränd silikonlist utbytes genom att dra den ur spåret och träin en ny.
7. Förslitning avskärning - Ett slött knivblad utbytes genom att pressa ned den röda knivhållaren och dra ut knivbladet rakt ned (lämpligen med hjälp av en täng) och trycka in ett nytt emellan den fjädringsbelastade plåten i knivsläden (fig.2.).

NORSK

BRUKSANVISNING

1. Kontroller at den elektriske spenningen som står på apparatet stemmer overens med nettspenningen.
2. Fest apparatet til et bord. (Fremre kant av apparatet må stikke minst 2 cm foran bordkanten).
3. Slå på apparatet med AV/PÅ bryten. (Lampen i bryteren vil lyse).
4. Sveisetiden vil avhenge av foliens tykkelse og kvalitet. Gjør en prøvesveis med innstillingssknappen (e) på ca. 4 eller 5. Plasser posen over sveiseelementet og press sveisearmen ned. En innebygd elektromagnet vil holde sveisearmen nede inntil den innstilte sveisetid og kjøletid er ferdig. Dersom sveisen ikke er god, må sveisetiden økes eller senkes inntil sveisesømmen er tilfredsstillende. (Den korteste sveisetid som gir tilfredsstillende sveis, gir også den sterkeste sveisesømmen). Tynn folie trenger kort sveisetid (innstillingssknappen på 2 - 4), tykkere folie noe lengre tid (ca. 6 - 8).
5. Folien kan kuttes ved å trykke den røde knivholderen på sveisearmen ned og samtidig skyve den til den andre siden av armen, mens denne er nede (fig.1).

Vedlikehold:

FØR DET SKAL GJØRES VEDLIKEHOLD ELLER REPARASJONER PÅ MASKINEN MÅ APPARATET SLÅS AV OG APPARATLEDNINGEN TAS UT AV KONTAKTEN.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER SKAL BARE GJØRES AV KVALIFISERTE FAGFOLK.

6. Når PTFE duken over sveiseelementet blir brent eller slitt skal den skiftes. Skru sveiseelementet løs og løft begge endene samtidig opp. Monter et nytt eller overholt element som skrus fast. Vær oppmerksom på at hetebåndet er montert eksentrisk på sveiseelementet. Påse derfor at hetebåndet ligger midt under silicongummilisten, og at kniven ikke berører elementet når sveisearmen er lukket.

NB!!: Dersom PTFE duken over hetebåndet er brent, vil sansynligvis silicongummilisten på sveisearmen også være brent. Kontroller og bytt hvis nødvendig.

7. En slitt kniv skiftes enkelt ved å trykke ned den røde knivholderen, dra ut den gamle kniven og skyv inn en ny. Kniven er meget skarp og det anbefales derfor å holde kniven med en tang (fig.2).

SUOMENKIELINEN

KÄYTTÖHJEET

1. Varmista, että koneen jännite vastaa virtalähteen jännitettä.
2. Kiinittä Sealmaster MAGNETA lisävarusteena saatavaan jalustaan tai pöytään (Ota huomioon, että koneen etuosa tuleen noin 2 cm ulos pöydästä).
3. Kytke laite On/Off-kytkimestä.
4. Saumausaika vaihtelee saumattavan materiaalin paksuuden mukaan. Tee koestaumauksia asettamalla laitteen vasemmalla puollella oleva nappi(-t) adentoona 4 tai 5 ja asettamalla saumatava tuole saumauskiskon päälle sekä painamalla saumausrima alas. Sisäään rakennettu sähkömagneetti pitää leuat asennossaan kunnes saumaus ja jäähdyminen on tapahtunut. Jos saumaus ei onnistunut lisää tai vähennä saumausaikaa. Ohut kalvo vaatii lyhyen saumausajan(säättönapin asento 2 - 4) ja vastaavasti paksumpi kalvo pitemmin saumausajan (säättönapin asento 6 - 8).
5. Kalvo voidaan leikata painamalla veitsenpidike alas ja kuljettamalla veitsi pitkin leukaa (kuva 1.)

Huolto:

HUOLTAESSASI LAITETTA IRROTA AINA PISTOTULPPA PISTORASIASTIA

6. Kun saumausriman päällä oleva PTFE kangas on palanut tai kulunut, se on syytä vaihtaa. Ruuvaa auki saumausalusta nostaa se ylös molemmista päästää samaan aikaan. Aseta korjattu tai uusi saumausalusta laitteeseen ja kiinnitä se ruuveilla. Huolehdi, että keskeisesti saumausalustaan asennettu vastuslanka osuu yläleuan kumiin keskeisesti kun leuka on painettu alas.

HUOMAA: Jos PTFE on palanut saattaa myös yläleuan silikonikumi olla palanut. Tarkista myös silikonikumin kunto ja vahida se tarvitaessa.

7. Kulunut veitsi voidaan yksinkertaisesti vaihtaa painamalla punainen veitsenpidike alas sekä vetämällä kulunut veitsi ulos ja asettamalla uusi tilalle. Pihtien käyttöä suositellaan (kuva 2).

EEST

KASUTUSJUHEND

1. Tehke kindlaks, et masinal näidatud pinge vastab teie toitepingele.
2. Kinnitage Sealmaster MAGNETA lisavarustusena saadava tugialuse või laua külge (vaadake, et masina esiosa ulatuks 2 cm üle laua ääre).
3. Lülitage masin sisse sees/väljas lülitist.
4. Keevitusaeg varieerub vastavalt keevitatava materjali paksusest. Tehke proovikeevitus, keerates masina vasakulpool asetsevat nuppu positsioonile 4 või 5, pange materjal üle keevitusliisti ja vajutage fiksator alla. Sisseehitatud elektronmagnet hoiab fiksatorit positsioonis kuni keevitamis- ja jahutamisaeg läbi saavad. Juhul, kui joodis ei ole korralik, suurendage või vähendage keevitusajapikkust. Õhukese kile puhul kasutage lühikest keevitusperioodi (juhnupu positsioonid 2-4), paksema kile puhul pikemat keevitusperioodi (nupu positsioonid 6-8).
5. Kilet saab lõigata lükates punast noahoidikut alla ja liigutades seda piki fiksatorit, kusjuures fiksator on allasurutud (joonis 1).

Hooldus:

ENNE MASINA HOOLDUST LÜLITAGE SEE ALATI VÄLJA, EEMALDADES PISTIK SEINAKONTAKTIST.

MASINA HOOLDUS, REMONT JA/VÕI MUUTUSED PEAKSID OLEMA TEHTUD AINULT SELLEKS KVALIFITSEERITUD ISIKU POOLT.

6. Kui keevituslistu peal asuv PTFE kate põleb või kulub ära, tuleb ta välja vahetada. Kruvige keevitusliist lahti ja töstke mõlemad otsad üheaegselt üles. Asendage masina uus või parandatud keevitusliist ja kinnitage see kruvidega. Vaadake, et kuumutustraat, mis on keevitusliistule paigaldatud ekstsentriliselt, oleks täpselt keset kummiriba kui keevitusfiksator on suletud positsioonis.

MÄRKUS: Kui PTFE kate on ära põlenud, võib see tähendada, et samuti on ära põlenud ka silikoonkumm.

Palun kontrollige ja vahetage see välja, kui vajalik.

7. Kulunud nuga saab vahetada lihtsalt alla vajutades punast noahoidist, võttes seejärel vana noa välja ja asendades selle uuega. Soovitatav on selleks kasutada näpitsaid. (joonis 2).

MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Ellenőrizze, hogy a készüléken szereplő feszültség azonos legyen a hálózati feszültséggel.
2. Rögzítse a Sealmaster MAGNETA záróhegesztő készülékét az opcionálisan a termékkel együtt beszerzhető alátámasztó felülethez, vagy egy asztalhoz (vigyázzon, hogy a gép elülső része lójon le mintegy 2 cm-rel az asztal széléről).
3. Kapcsolja be a gépet a be/ki kapcsoló segítségével.
4. A hegesztés idő a hegesztett anyag vastagságától függően változik. A próba záróhegesztéshez állítsa a gép baloldalán található szabályozógombot 4-es vagy 5-ös fokozatra. Helyezze az anyagot a hegesztőrúdra és engedje le a kart. A beépített elektromágnes rögzített állapotban tartja a kart a hegesztés és az azt követő hűtés időtartama alatt. Ha a hegesztés nem megfelelő, növelje vagy csökkentse a hegesztési időt. A vékonyabb fóliák alacsonyabb hegesztési hőmérsékletet igényelnek (állítsa a szabályozógombot 2-4-es fokozatra), vastagabb fóliák lezáráshoz magasabb hegesztési hőmérséklet szükséges (kapcsoljon 6-8-as fokozatra).
5. A fólia levágásához nyomja le a piros késtartót, majd húzza végig a kar mentén, miközben a kart lehajtott helyzetben tartja (1. ábra).

Karbantartás:

BÁRMILYEN KARBANTARTÁSI MŰVELET ELVÉGZÉSE ELŐTT A KÉSZÜLKÉT KI KELL KAPCSOLNI, ÉS KI KELL HÚZNI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT!

A KÉSZÜLKÉK KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI!

6. Ha a hegesztőrúd PTFE bevonata elégett vagy elhasználódott, ki kell cserélni. Cavarozza ki a hegesztőrúdat, majd egyszerre emelje föl annak minden két végét. Helyezze az új, vagy a megjavított hegesztőrúdot a készülékbe, és rögzítse azt a csavarok segítségével. Ellenőrizze, hogy a hegesztőhuzal, amely excentrikusan helyezkedik el a hegesztőrúdon, pontosan a gumi közepére kerüljön, amikor a hegesztőkar leengedett állapotban van.

MEGJEGYZÉS: Ha a PTFE bevonat elégett, előfordulhat, hogy a szilikontömítés is elégett. Ellenőrizze, és cserélje ki ezt is, ha szükséges.

7. Az elkopott kés egyszerűen kicsérélhető. Hajtsa le a piros színű késtartót, húzza ki a régi kést, majd helyezze be az újat. A művelet elvégzéséhez tanácsos csípőfogót használni (2. ábra).

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Sprawdź zgodność napięcia w gniazdce z wartością napięcia znamionowego urządzenia.
2. Przymocuj urządzenie Sealmaster MAGNETA do stojaka (opcja) lub na stole. Należy zwrócić uwagę, aby urządzenie wystawało ok. 2 cm poza krawędź blatu stołu.
3. Włącz urządzenie głównym włącznikiem.
4. Czas zgrzewania uzależniony jest od grubości materiału zgrzewanego. Należy wykonać zgrzew próbny, ustawiając pokrętło znajdujące się z lewej strony na wartość 4 lub 5. Następnie należy włożyć zgrzewany materiał do urządzenia i przycisnąć ramię zgrzewarki. Wbudowany elektromagnes przytrzyma ramię na czas zgrzewania i wychładzania. W przypadku powstania niewłaściwego zgrzewu należy skrócić lub wydłużyć czas zgrzewania. Cienka folia wymagać będzie krótkiego czasu zgrzewania (ustawienie pokrętła na wartość 2 do 4), a grubsza – czasu dłuższego (ustawienie na wartość 6 do 8).
5. Folię można obciąć. W tym celu należy wcisnąć czerwony uchwyt noża i przejechać nim wzdłuż ramienia, w czasie, gdy ramię urządzenia jest opuszczone (Rys. 1).

Konserwacja:

W PRZYPADKU PROWADZENIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZAWSZE PAMIĘTAĆ O WYJĘCIU WTYCZKI URZĄDZENIA Z GNIAZDKA.

WSZELKIE PRACE KONSERWACYJNE, NAPRAWY, WYMIANY PODZESPOŁÓW LUB CZĘŚCI WINNY BYĆ WYKONYWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANE OSOBY.

6. Jeśli powłoka PTFE owa pręta zgrzewczej zużyje się lub wypali, pręt należy wymienić. W tym celu pręt należy odkręcić i unieść jednocześnie oba jego końce. Następnie należy założyć nowy lub zreperowany pręt i przykręcić go. Należy zwrócić uwagę, aby drut zgrzewczy, który jest zamontowany z boku pręta, znajdował się dokładnie pośrodku paska z kauczuku silikonowego w momencie, gdy ramię urządzenia zostanie opuszczone.

UWAGA: Jeśli doszło do wypalenia się PTFE u, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pasek z kauczuku silikonowego również jest przepalony. Należy go sprawdzić i ewentualnie wymienić.

7. Zużyty nóż można wymienić poprzez wcisnięcie czerwonego uchwytu noża, wyciągnięcie starego noża i włożenie nowego. Zaleca się, aby przy tej czynności posłużyć się kombinerkami (Rys. 2).

SLOVENČINA

NAVODILA ZA UPORABO

1. Preverite, ali električna napetost navedena na napravi, odgovarja vaši električni napetosti.
2. Prirrite Sealmaster MAGNETA na za to namenjeno dodatno podlago ali na mizo (bodite pozorni, saj mora sprednji del naprave rob mize presegati za približno 2 cm).
3. Napravo priključite s stikalom Vklop/Izklop.
4. Čas varjenje bo variiral glede na debelino uporabljenega materiala. Izdelajte preizkusni var z obračanjem gumbe za nastavitev na levi strani naprave na položaj 4 ali 5, namestite material preko varilne ploščice in roko pritisnite navzdol. Vgrajen elektro magnet obdrži roko v položaju, dokler čas varjenja in ohljanja ne potečeta. V primeru, da var ni v redu, podaljšajte ali skrajšajte obdobje varjenja. Tanki material potrebuje kratek čas varjenja (nadzorni gumb nastavljen na 2 - 4), debelejši material daljši čas varjenja (nastavitev 6 - 8).
5. Folijo lahko prerežete s pritiskom na rdeče držalo rezila in premikanjem ob roki, medtem ko je roka stisnjena (slika 1).

Vzdrževanje:

PRED VZDRŽEVANJEM NAPRAVE, NAPRAVO ZMERAJ IZKLJUČITE Z IZKLJUČITVJO VTIKAČA IZ ELEKTRIČNE VTIČNICE.

VZDRŽEVANJE, POPRAVILA IN/ALI SPREMENMBE NA NAPRAVI, LAHKO IZVAJA LE KVALIFICIRANO OSEBJE.

6. Če je PTFE prevleka na varilnem delu ožgana ali izrabljena, jo morate zamenjati. Odvijte varilno ploščico in istočasno privzdignite oba konca. Zamenjajte z novo, ali popravljeno, varilno ploščico v napravi in jo prirrite z vijaki. Pazite, da bo varilna žica, ki ni nameščena v osrednjem delu varilne palice, nameščena natančno v sredini gume, ko je varilna roka v zaprtem položaju.

OPOMBA: Če je PTFE ožgan, je možno, da je ožgana tudi silikonska guma. Prosimo preverite in po potrebi zamenjajte.

7. Izrabljen nož lahko preprosto zamenjajte tako, da pritisnete navzdol držalo rezila, izvlečete staro rezilo in ga zamenjate z novim. Priporočamo uporabo klešč. (slika 2).

ČESKY

MANUÁL

1. Ujistěte se, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napájení ze sítě.
2. Přístroj Sealmaster MAGNETA upevněte k podpoře, která je dodávána zvlášť, nebo ke stolu (ujistěte se, že přední strana stroje přesahuje hrany stolu asi o 2 cm).
3. Stroj spusťte pomocí spínače zapnuto/vypnuto.
4. Doba zatahování bude záviset na tloušťce zatahovaného materiálu. Proveďte zkušební zatahování tím, že dáte nastavovací točítko do pozice 4 nebo 5, materiál umístěte nad zatahovací lištu a rameno zatlačte směrem dolů. Zabudovaný elektromagnet udržuje

rameno v pozici až do dob, kdy uplyne doba zatauvování a chlazení. V případě, že zatavení není dobré, prodlužte nebo zkráťte dobu zatauvování. Tenká fólie potřebuje krátkou dobu zatauvování (kontrolní točítko nastavení na 2-4), silnější fólie vyžaduje delší dobu (nastaveno na 6 - 8).

5. Tuto fólii lze užíznout stlačením červeného držáku nože a jeho pohybem podél ramene, zatímco je rameno tlačeno dolů (obr. 1).
Údržba:

PRO PROVÁDĚNÍ JAKÉKOLIV ÚDRŽBY STROJE STROJE VŽDY ODPOJTE VYTAŽENÍM ZÁSTRŽKY ZE ZÁSUVKY.

ÚDRŽBU, OPRAVY A/NEBO ZMĚNY STROJE BY MĚLY PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÉ OSOBY.

6. Při spálení nebo opotřebení PTFE na zatauvovací liště je nutné jej vyměnit. Odšroubujte zatauvovací lištu a zvedněte ji zároveň na obou koncích. Vyměňte ve stroji za novou, nebo opravenou zatauvovací lištu a upevněte ji šrouby. Ujistěte se, že zatauvovací drát, který je upevněn excentricky na zatauvovací liště, je v okamžiku, kdy je zatauvovací rameno v uzavřené pozici, přesně v prostředku gumy.
POZNÁMKA: Pokud se PTFE spálí, může se stát, že se spálí i silikonová guma. Zkontrolujte ji a v případě potřeby vyměňte.
7. Opotřebený nůž je možné vyměnit jednoduchým stlačením červeného držáku nože, vytažením starého nože a jeho výměnou za nový. K tomu doporučujeme použít kleště (obr. 2).

TÜRKÇE

KULLANIM TALİMATLARI

1. Kullandığınız ana elektrik kaynağının, makine üstünde gösterilen voltaj uygun olması gerektiğini unutmayın.
2. Sealmaster MAGNETA'yi, isteğe bağlı olarak sağlanan dayama tahtasının veya bir tezgâhın üstüne yerleştirin (makinenin ön kısmı, üstüne yerleştirildiği tezgâhtan 2 cm kadar dışarı uzanmalıdır).
3. On/off (açma/kapama) düğmesini kullanarak makineyi açın.
4. Kaynak süresi, kullanılan malzemenin kalınlığına bağlı olarak değişir. Önce bir deneme kaynağı yapın. Bunun için makinenin sol tarafındaki ayar düğmesini 4 veya 5 konumuna getirin, malzemeyi kaynak demirine yerleştirin ve kolu aşağı bastırın. Makinenin içinde bulunan elektromagnet, kaynak ve soğuma süresi geçene kadar kolu aynı konumda tutar. Kaynak istediğiniz gibi sonuçlanmazsa, kaynak süresini artırarak veya azaltarak yeniden deneyin. İnce folyo naylonda kısa bir kaynak süresi (ayar düğmesi 2-4 konumunda) yeterliyken, kalın malzeme için daha uzun süre (düğme 6-8 konumunda) gereklidir.
5. Nylon folyoyu kesmek için kırmızı saplı bıçağı aşağı bastırın ve yine aşağı basılı tutmakta olduğunuz kol boyunca hareket ettirin (Şekil 1).

Bakım:

MAKİNEYE BAKIM YAPACAĞINIZ ZAMAN ÖNCE MUTLAKA FİŞİNİ ÇEKİN!

MAKİNEYE HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIM VE/VEYA DEĞİŞİKLİK, MUTLAKA VASIFLI ELEMANLARCA YAPILMALIDIR!

6. Kaynak demirindeki PTFE kısım aşınır veya yanarsa, derhal değiştirilmelidir. Cıvatalarını söktükten sonra kaynak demirini, iki ucundan aynı anda tutup kaldırın. Makineye yeni kaynak demirini veya onarılmış demiri taktiktan sonra, civatalarını sıkıştırın. Kaynak demirinin kenarına doğru yerleştirilmiş olan kaynak telinin, kaynak kolu kapalı konumdayken silikon şeridin tam ortasına gelmesine dikkat edin.

NOT: PTFE yanmışsa, silikon şerit de yanmış olabilir. Onu da kontrol edip gerekiyorsa değiştirin.

7. Aşınmış bıçağı değiştirmek için kırmızı bıçak sapını aşağı iterek eski bıçağı çıkarın ve yenisini takın. Bunun için pense kullanmanız önerilir (Şekil 2).

Slowaaks

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Skontrolujte, či napäťie uvedené na zariadení zodpovedá napájaniu zo siete.
2. Zariadenie Sealmaster MAGNETA upevnite k voliteľne dodávanej podpere alebo k stolu (predná strana zariadenia má presahovať okraj stola o približne 2 cm).
3. Zariadenie zapnite pomocou vypínača.
4. Doba zatavenia sa môže lísiť v závislosti od hrúbky zatauvovaného materiálu. Vykonalje skúšobné zatavenie otočením zatauvovacieho ovládača na ľavej strane zariadenia do polohy 4 alebo 5, materiál umiestnite nad zatauvovaci lištu a rameno zatlačte smerom nadol. Zabudovaný elektromagnet udržuje rameno v danej polohe až do uplynutia doby zataenia a vychladnutia. V prípade nesprávneho zataenia predĺžte alebo skráťte dobu zataenia. Tenká fólia vyžaduje krátku dobu zataenia (zatavenie ovládača do polohy 2-4), pri hrubšej fólii je potrebná dlhšia doba (zatavenie 6-8).
5. Fóliu možno odrezať zatlačením červeného držiaka noža smerom nadol a jeho posunutím pozdĺž ramena, keď je rameno zatlačené nadol (obr. 1).

Údržba:

PRI AKEJKOL'VEK ÚDRŽBE ZARIADENIE VŽDY VYPNITE VYTIAHNUTÍM ZÁSTRČKY ZO ZÁSUVKY.

ÚDRŽBU, OPRAVY ALEBO ÚPRAVY ZARIADENIA MAJÚ VYKONÁVAŤ LEN KVALIFIKOVANÉ OSOBY.

6. V prípade spálenia alebo opotrebovania PTFE vrstvy na zatauvovacej lište je potrebná jej výmena. Odskrutkujte zatauvovaci lištu a zdvihnite ju zároveň na oboch koncoch. Do zariadenia vložte novú alebo opravenú zatauvovaci lištu a upevnite ju pomocou skrutiek. Zatauvovací drôt nainštalovaný excentricky na zatauvovacej lište musí byť umiestnený presne v strede gumeny, keď je zatauvovacie rameno v uzavorennej polohe.

POZNÁMKA: V prípade spálenia PTFE sa môže spáliť aj silikónová guma. Skontrolujte ju a v prípade potreby vymenete.

7. Opotrebovaný nôž možno vymeniť zatlačením červeného držiaka noža, vytiahnutím starého noža a výmenou za nový nôž. Odporuča sa používať kliešte (obr. 2).

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверьте соответствие напряжения вашей сети с тем, что указано на машинке.
2. Установите Sealmaster MAGNETA на опору, поставляемую по отдельному заказу, или на столе (позаботьтесь о том, чтобы передняя часть машины выступала за край стола приблизительно на 2 см).
3. Включите машинку с помощью выключателя.
4. Время запаивания будет варьироваться в зависимости от толщины спаиваемого материала. Сделайте пробное запаивание, повернув регулировочную кнопку на левой стороне машинки до отметки 4 или 5, поместите упаковочный материал на герметизирующую планку и придавите рычаг. Встроенный электромагнит удержит рычаг в этом положении до запаивания и окончания охлаждения. В случае неудовлетворительного качества спайки следует увеличить или уменьшить период герметизации. Время запаивания тонкой пленки невелико (ручка-регулятор в положении 2—4), более толстой пленка — выше (положение 6—8).
5. Обрезание пленки производится нажатием на красный держатель ножа с последующим его перемещением вдоль рычага, находящегося в нажатом положении (рис. 1).

Обслуживание:

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНКИ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕЁ ОТ СЕТИ, ВЫТЯНУВ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ МАШИНКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

6. Когда PTFE покрытие на планке запаивания прогорит или сотрётся, оно должно быть заменено. Отвинтите планку запаивания и поднимите оба конца одновременно. Замените её на новую планку или на восстановленную, установите в машинку и прикрутите винтами. Проследите за тем, чтобы проволока запаивания, установленная эксцентрически на планке, находилась точно в середине резинового элемента, при нахождении лапки запаивания в закрытом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если PTFE прогорел, то вполне возможно, что силиконовый элемент также прогорел. Проверьте и замените в случае необходимости.

7. Для замены износившегося ножа следует нажать на красный держатель, вытащить старый нож и заменить его новым. Рекомендуется использовать для этого плоскогубцы (рис. 2).




Fig. 1




Fig. 2

Accessoires - Accessories - Zubehör - Accessoires - Accesorios - Accessori - Acessorios - Tillbehör - Tilbehør - Utstyr – Lisälaitteet
 Dodatna oprema Příslušenství Príslušenstvo - Принадлежности

Voor - For - Für - Para - Pour - Per - Til – Till - Za - Для: Sealmaster MAGNETA 321 / 421 / 521 / 621

A: RL 321/421/521/621

Folie afroller
 Film unrolling device
 Folien abroller
 Aparato desenrollador
 Dérouler de gaine
 Portabobine
 Desenrolador de filme
 Afrulningsapparat
 Folierullhållare
 Folierullholder
 Rullapari
 Kile lahtirullimisseade
 Fólialetekerő szerkezet
 Urządzenie do odwijania folii
 Valji za folijo
 Zařízení na odvýjení fólie
 Folyo açma aleti
 Zariadenie na odvývanie fólie
 Устройство для разматывания плёнки

Rullesett

Set koles stojala
 Sada válečků pro stojan
 Dayama tahtası merdaneleri
 Zestaw wałków stojaka
 Tartóállvány hengerei
 Rullikute komplekt alusele
 Rullapari telineelle
 Súprava valčekov pre stojan
 Набор роликов для стойки

E: SP 321/421/521/621


Onderstel met voetbediening
 Stand with pedal
 Ständer mit pedal
 Suporte con pedal
 Support avec pédale
 Supporto con pedale
 Suporte com pedal
 Stand med pedal
 Golvstativ
 Understell med pedal
 Teline Polkimella
 Alus koos pedaaliga
 Pedálal ellátott tartóállvány
 Stojak z pedálem
 Stojalo s stopalko
 Stojan s pedálem
 Pedalli dayama tahtası
 Stojan s pedálom
 Стойка с педалью

B: CODE SEAL

Barra codice
 Código na soldagem
 Kodsvets
 Kodesveis
 Varilni trak
 Razidlo s kódom
 Рейка с кодом

C: OTST 321/421/521/621

Oplegtafel
 Worktable
 Anstecktisch
 Mesa de trabaja
 Tableau de travail
 Piano d'appoggio
 Mesa de trebalho
 Arbejdsbord
 Arbetsbord
 Arbeitsplatte
 Työtaso
 Töölaud
 Munkaasztal
 Stół roboczy
 Delovna miza
 Pracovní stůl
 Tezgâh
 Pracovný stôl
 Рабочий стол



D: SR 321/421/521/621

Set rollen voor onderstel
 Set of rollers for stand
 Satz rollen für ständer
 Jue go de rollos para suporte
 Jeu de rouleaux pour support
 Rulli porabobine per supporto
 Par de rolos para suporte
 Sæt ruller for stand
 Folierullerhållare till golvstativ

Reserve onderdelen / Spare parts / Ersatzteile / Partes de repuesto / Pièces détachées / Ricamba / Acessórios /
 Reservedele / Förslitningsdelar / Reservedeler / Varaosat / Varuosad / Pótalkatrészek / Części zamienne /
 Nadomestni deli / Náhradní díly / Yedek parçalar / Náhradné súčiastky / Запчасти

	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Reserve onderdelen				
Sealbalk (compleet)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Strook siliconenrubber	364-01003	019803	365-01003	019903
Mesjes (per 5 stuks)	049003	049003	049003	049003
Zekeringen 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Zekeringen 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Zekeringen 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Spare parts	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Sealing bar (complete)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Strip silicone rubber	364-01003	019803	365-01003	019903
Knives (per 5 pieces)	049003	049003	049003	049003
Fuses 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Fuses 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Fuses 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Ersatzteile	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Schweisselektrode (kompl.)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikone streifen	364-01003	019803	365-01003	019903
Messer (5 stück)	049003	049003	049003	049003
Sicherungen 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Sicherungen 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Sicherungen 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Partes de repuesto	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Barre soldadora (compl.)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Cinta de silocona	364-01003	019803	365-01003	019903
Cuchillo (por 5 piezas)	049003	049003	049003	049003
Fusibles 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Fusibles 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Fusibles 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Pieces détachées	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Barre de soudure (compl.)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Bande caoutchouc siliconé	364-01003	019803	365-01003	019903
Couteaux (5 pièces)	049003	049003	049003	049003
Fusible 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Fusible 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Fusible 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Ricamba	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Barra saldante (completa)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Gomma al silicone	364-01003	019803	365-01003	019903
Lame (conf. 5 pezzi)	049003	049003	049003	049003
Fusibili 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Fusibili 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Fusibili 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022
Acessórios	<u>321 MG</u>	<u>421 MG</u>	<u>521 MG</u>	<u>621 MG</u>
Barra de soldagem	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Borracha de silicone	364-01003	019803	365-01003	019903
Lâminas (5)	049003	049003	049003	049003
Fuseveis 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Fuseveis 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Fuseveis 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Reservedele	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Svejsebarre (komplet)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Siliconegummi	364-01003	019803	365-01003	019903
Kniv (5 stk.)	049003	049003	049003	049003
Sikring 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Sikring 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Sikring 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Förslitningsdelar	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Svetsback (kpl.)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikongummi	364-01003	019803	365-01003	019903
Knivblad (5)	049003	049003	049003	049003
Säkringar 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Säkringar 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Säkringar 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Reservedeler	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Sveiseelement (kompl.)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silicongummi	364-01003	019803	365-01003	019903
Kniver (5 stk.)	049003	049003	049003	049003
Sikring 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Sikring 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Sikring 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Varaosat	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Saumausalusta	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikonkumoprofiili	364-01003	019803	365-01003	019903
Veitsiä (5 kaistaa)	049003	049003	049003	049003
Sulakkeet 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Sulakkeet 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Sulakkeet 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Varuosad	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Keevituslist (täielik)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikoonkummi riba	364-01003	019803	365-01003	019903
Noad (5-e noa kohta)	049003	049003	049003	049003
Sulakaitset 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Sulakaitset 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Sulakaitset 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Pótalkatrészek	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Hegesztörűd (teljes)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Szilikon tömítőcsík	364-01003	019803	365-01003	019903
Kések (5 darabos készlet)	049003	049003	049003	049003
Biztosítékok 6.3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Biztosítékok 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Biztosítékok 16A (32x6.3)	052022	052022	052022	052022

Części zamienne	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Pręt zgrzewczy (komplet)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Pasek z kauczuku silikon	364-01003	019803	365-01003	019903
Noże (5 szt.)	049003	049003	049003	049003
Bezpieczniki 6,3A (20 x 5)	052011	052011	052011	052011
Bezpieczniki 8A (20 x 5)	052003	052003	052003	052003
Bezpieczniki 16A (32 x 6,3)	052022	052022	052022	052022

Nadomestní delí

	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Varilna palica (komplet)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikonski gumijasti trak	364-01003	019803	365-01003	019903
Rezila (po 5 kosov)	049003	049003	049003	049003
Varovalke 6,3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Varovalke 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Varovalke 16A (32x6,3)	052022	052022	052022	052022

Náhradní díly

	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Zatavovací lišta (úplná)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Proužek ze silikonové gumy	364-01003	019803	365-01003	019903
Nože (5 kusů)	049003	049003	049003	049003
Pojistky 6,3A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Pojistky 8A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Pojistky 16A (32x6,3)	052022	052022	052022	052022

Yedek parçalar


	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Kaynak demiri (komple)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Silikon şerit	364-01003	019803	365-01003	019903
Bıçak (5'li takım)	049003	049003	049003	049003
Sigorta 6,3 A (20 x 5)	052011	052011	052011	052011
Sigorta 6,3 A (20 x 5)	052003	052003	052003	052003
Sigorta 6,3 A (20 x 5)	052022	052022	052022	052022


Náhradné súčiastky


	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Zatavovacia lišta (úplná)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Prúžok silikónovej gumy	364-01003	019803	365-01003	019903
Nože (po 5 kusov)	049003	049003	049003	049003
Poistky 6,3 A (20x5)	052011	052011	052011	052011
Poistky 8 A (20x5)	052003	052003	052003	052003
Poistky 16 A (32x6,3)	052022	052022	052022	052022


Запасные части


	321 MG	421 MG	521 MG	621 MG
Планка запаивания (в сборе)	364-03001-90	032801	365-03001-90	032901
Резино-силиконовая полоска	364-01003	019803	365-01003	019903
Ножи (5 штук)	049003	049003	049003	049003
Предохранители 6,3А (20x5)	052011	052011	052011	052011
Предохранители 8А (20x5)	052003	052003	052003	052003
Предохранители 16А (32x6,3)	052022	052022	052022	052022













**Sealmaster MAGNETA
421 MG/MGT**


AUDION ELEKTRO®
WEESP HOLLAND **AE**


DATUM:971022 44-01001X
GET:RV

REV.:19
DATUM:140725
GET.:EB









To discard the machine

In accordance with the directive 2002/96/CE, the logo below indicates that the equipment concerned is not to be disposed of as ordinary waste at the end of its useable life.

The equipment is to be delivered to a suitable depot that will dispose of the equipment in a proper way in accordance with the legislation on this subject, or to the supplier of new equipment in case of replacement.

The owner of the equipment is responsible for proper disposal of the equipment.

For further information we advise you to contact your local waste facility.



Appropriate disposal of Waste of Electric and Electronic Equipment prevents unnecessary pollution of the environment and negative influence on general health.

Conditions of guarantee

Liability

1. We exclude any liability as far as it has not been arranged by law.
2. Our liability will never exceed the amount of order.
3. Subject to the general valid regulations of the law, we are not obliged to any compensation of damage of which kind ever, directly or indirectly, under which company damage, to movables and immovables or to persons, both to the opposite party as to third persons.
4. In no way we are liable for damage arisen from or caused by the supplied or by the unsuitability of this for the purpose for which the opposite party has purchased the machine.

Guarantee

1. With due observance of the restrictions stated hereafter, we allow 12 months of guarantee to the products supplied by us. This guarantee is restricted to the occurring manufacture errors and does not imply interruptions caused by any form of wear spare parts subject to use.
2. To spare parts or enclosures obtained from third persons we do not give longer guarantee than this third supplier does.
3. Guarantee expires if the opposite party and/or third parties associated make improper use of the supplied.
4. Guarantee also expires if the opposite party and/or third parties associated execute activities and/or modifications to the supplied.
5. In case we replace spare parts to fulfill our guarantee engagement, the spare parts replaced become property of AUDION ELEKTRO B.V.
6. In case the opposite party does not come up completely, partially or does not come up in time to the obligations arisen from the closed engagement between the parties, we are not obliged to guarantee as long as the situation continues.



AUDION ELEKTRO® AE

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

AUDION ELEKTRO B.V., gevestigd op de Hogeweyselaan 235
te Weesp, Holland

verklaren hiermede dat de

SEALMASTER MAGNETA

Type:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- voldoet aan de bepalingen van de volgende EEG richtlijnen:
2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn ; 2014/30/EU EMC-Richtlijn ; RoHS 2
2011/65/EU Richtlijn ;

- en verklaart voorts dat de volgende (onderdelen van)
geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN-ISO 12100; EN 1037+A1; EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E.Tangelder
Directeur

PGR44A

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

AUDION ELEKTRO B.V., located at the Hogeweyselaan 235 in
Weesp, The Netherlands

herewith declares that the

SEALMASTER MAGNETA

Type:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- is in conformity with the provisions of the following EEC directives:
2014/35/EU Low Voltage Directive ; 2014/30/EU EMC-Directive ; RoHS 2
2011/65/EU Directive ;

- and that the following (parts/clauses of) harmonized standards have been
applied:

EN-ISO 12100; EN 1037+A1; EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E.Tangelder
Director

PGR44A

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN

AUDION ELEKTRO B.V., mit Sitz Hogeweyselaan 235
Weesp, Holland

Erklärt hiermit, dass

SEALMASTER MAGNETA

Modell:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- konform ist mit den relevanten Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie:
2014/35/EU Niederspannung Richtlinie ; 2014/30/EU Elektromagnetische
Vertraglichkeit Richtlinie ; RoHS 2 2011/65/EU Richtlinie ;

- und dass folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus)
angewendet werden:

EN-ISO 12100, EN 1037+A1, EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E.Tangelder
Geschäftsführer

PGR44A

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

AUDION ELEKTRO B.V., Hogeweyselaan 235 Weesp Holland

Déclare que la machine désigne ci-après

SEALMASTER MAGNETA

Type:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- est conforme aux dispositions des directives CEE suivantes:
2014/35/UE Directive Basse Tension ; 2014/30/UE Directive EMC ; RoHS
2 2011/65/EU Directive ;

- et que les (parties/paragraphes) suivants des normes harmonisées ont
été appliquées:

EN-ISO 12100, EN 1037+A1, EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E.Tangelder
Directeur

PGR44A



AUDION ELEKTRO® 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

AUDION ELEKTRO B.V., Hogeweyselaan 235

Weesp, Olanda

dichiara, che la macchina

SEALMASTER MAGNETA

Type:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- è conforme alle seguenti direttive:

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione ; 2014/30/UE Direttiva EMC ; RoHS
2 2011/65/EU Direttiva ;

- le norme armonizzate di riferimento per la dichiarazione sono:

EN-ISO 12100; EN 1037+A1; EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E. Tangelder
Direttore

PGR44A

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

AUDION ELEKTRO B.V., con sede en la calle Hogeweyselaan 235, en

Weesp, Holanda

declara, por la presente, que

SEALMASTER MAGNETA

el Tipo:

321 MGS-2 ; 321 MG-2 ; 421 MG-2 ; 421 MGT-2 ; 421 MGS-2 ; 521 MG-2 ;
621 MG-2 ; 621 MGS-2 ; 621 MGT-2 ;

- cumple las estipulaciones de las siguientes normativas de la CE:
2014/35/UE Sobre aparatos de baja tensión ; 2014/30/UE Sobre
compatibilidad de campos magnéticos ; RoHS 2 2011/65/EU Sobre ;

- y declara, además, que se han aplicado (parcialmente) las siguientes
normativas armonizadas:

EN-ISO 12100; EN 1037+A1; EN-IEC 60204-1;

Weesp 20-3-2017

E. Tangelder
Director

PGR44A

AUDION ELEKTRO
Hogeweyselaan 235,
1382 JL Weesp, Holland
Tel : +31(0)294 491717
Fax: +31(0)294 491761
E-mail: export@audion.nl
E-mail: holland@audion.nl
Website: www.audion.com

Represented by